





### Protokol sond – miesta odberu vzoriek






Sondy boli realizované za účelom odberu vzoriek a posúdenia stavu omietok a umelého kameňa fasády, ktoré vykazujú poškodenie ( trhliny, opadnuté časti, oduté časti omietok) .



Výsledky rozborov a stratigrafia vrstiev sú v prílohe :

Fyzikálno – chemický prieskum vzoriek s fasády SNM Bratislava, realizovaný Chemicko – technologickým oddelením Pamiatkového úradu SR Bratislava, akcia č. 105/06, r. 10/2006

Miesta sond a odberov vzoriek sú vyznačené v grafickej prílohe.

Č. sondy	popis	miesto	foto
S 1	Miesto po odpadnutí omietkovej vrstvy, vyspravovaná časť – natiahnutie novej vrstvy na pôvodnej brizolitovej vrstve	Južná fasáda	
S 2	Poškodenie omietky mieste parapetu okna, poškodenie nastalo nesprávnou realizáciou klampiarskych prác – parapetu a jeho osadenia, omietka natiahnutím na plech	Dtto	
S 3	Poškodená omietka , pravdepodobne už v minulosti vyspravovaná v mieste statickej trhliny, parapet okna	Dtto	
S 4	Poškodená omietka kanelurovaného pilastra , natiahnutá vrchná vrstva na pôvodnej staršej, podklad tvorí silná cementová vrstva, vytvárajúca profiláciu	Dtto	

S 5	Poškodenie umelého kameňa v spodnej časti , v mieste trhliny	Dtto	
S 6	Priebežná trhlina v mieste statického narušenia objektu	Dtto	
S 7,8,9	Poškodenie omietky zavlháním a zasolovaním	Južná fasáda	
S 10	Poškodenie – opadávajúca omietka vi veľkých plochách	dtto	
S 11	Omietka poškodená v nároží, omietka opadáva po jednotlivých vrstvách, slabá súdržnosť jadrovej omietky	Severozápadné nárožie	

S 12	Poškodenie omietky v mieste medziokenného piliera, omietka opadáva vo veľkých plochách, slabá súdržnosť podkladnej vrstvy	Severná fasáda	 
------	---	----------------	---

#### Ďalšie poškodenia fasády

