



*Závažné poruchy v líci muriva päty hradby zvonku opevnenia.*



*Detail eróziou rozrušeného muriva v päte hradby zvonku opevnenia.*



*Závažné poruchy v päte muriva líca hradby zvonku opevnenia.*



*Detail eróziou rozrušeného muriva v päte hradby zvonku opevnenia.*





*Kritická konštrukčná porucha – vysunutý plášť muriva líca hradby v päte.*



*Kritická konštrukčná porucha – detail spodnej hrany muriva v päte.*



*Vysunutie plášťa muriva líca hradby v päte lokálne presahuje pol metra.*



*Detail hĺbky dutiny v líci muriva päty hradby – zvonku opevnenia.*